

Montageanleitung Installation Instructions

2800030-b
(M30988h)

2800030-b
(M30988h)

Diese Montageanleitung gilt für:

Montage von Armaturen an FLEXWELL® Hohlleiter der Größe

E105 bis E220

unter Verwendung des Bördelgerätes FTOOL-C105380

Lesen Sie bitte vor Beginn der Montage diese Anleitung, die für qualifiziertes und geschultes Personal geschrieben ist, sorgfältig durch. Bei unsachgemäßer Montage ist eine Gewährleistung ausgeschlossen!

Werkzeuge und Materialien

Zentimetermaß (mm Teilung), Schraubendreher, Kreuzschlitzschraubendreher Gr.2, Metallsäge, Pinsel, Halbrundfeile (fein), kräftige kleine Metallschere, Kabelmesser, Gabelschlüssel SW 12, Innensechskant-Schlüsselsatz, Tuch, Reinigungsmittel, Plast 2000 20 ccm, Kunststoffklebeband, Fett und Bördelgerät FTOOL-C105380 und Bördelklappe gemäß Hohlleitertyp

Armaturen Demontage,
gemäß Fig. 1 dabei das Innere der Übergangszone nicht berühren!

- 1 Übergangszone
- 2 Flach-Dicht-Scheibe/O-Ring
- 3 Abfangung
- 4 Plastikschraube(Einfüllöffnung für Plast 2000)
- 5 Schraubensatz mit Federringen




Fig. 1

Hohlleiterzuschneidung, Fig. 2:
Hohlleiter geraderichten und grob absägen, dabei das Ende nach unten halten oder das Innere des Hohlleiters mit einem Tuch ausstopfen, damit keine Späne oder Fremdstoffe in das Innere fallen können. Mantel gemäß Fig. 2 absetzen. Wellrohr entgraten.




Fig. 2

Hohlleiter bördeln Fig. 3:
Die Abfangung (3) bis zum Anschlag am PE-Mantel auf den Hohlleiter schieben und in die Bördelklappe montieren.
Durch Drehung von 180° kann der Hohlleiter um eine halbe Wellrohrsteigung versetzt montiert werden.




Fig. 3

Fig. 4: Nach Montage der Sägelehre (6) den Hohlleiter absägen. Sägelehre entfernen und Schnittflächen entgraten.

These instructions apply to:

Mounting of terminations to FLEXWELL® waveguides sizes

E105 to E220

with the aid of flanging tool FTOOL-C105380

These instructions were written for qualified and experienced personnel. Please read them carefully before starting work. Any liability or responsibility for the results of improper or unsafe installation practices is disclaimed!

Tools and Materials

Tape measure (metric system), screw driver, cross-slotted driver size 2, fine-toothed saw, brush, half-round file (fine), solid small tin shears, knife, open-ended spanners 12 mm, set of allen wrenches, cloth, cleaner, adhesive tape, Plast 2000 20 ccm, grease and flanging tool FTOOL-C105380 and acc. to waveguide type

Termination Disassembly,
acc. Fig. 1 but do not touch the inner part of the adaptor section!

- 1 Adaptor section
- 2 Flat sealing disc/O-ring
- 3 Back end
- 4 Plastic screw (filling port for Plast 2000)
- 5 Screw set with lock washer

Waveguide Trimming, Fig. 2:
Cut end of waveguide and straighten. Tilt the waveguide downwards, to prevent swarf from falling into centre. Otherwise block off centre of waveguide using cloth. Remove jacket acc. to Fig. 2. Remove burrs and any swarf.

Vorbereiten des Bördelgerätes

Fig.5, Fig.6:

Ab Werk ist im Bördelgerät ein Anpassring passend zur Cu-Wandstärke der Hohlleiter E130 bis E380 montiert. Zum Bördeln von E 105 ist der dem Gerät extra beiliegende Ring zu montieren. Der Einbau des richtigen Anpassringes ist dementsprechend vor Gebrauch zu überprüfen. Die Bördelrolle wird durch Drehen des Rades (7) gegen den Uhrzeigersinn in Mittelstellung (Anschlag) gebracht. Die Bördelrolle (8) einfetten. Das Gerät nach lösen der Schrauben (9) über die Klappe schieben, im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen und Schrauben (9) anziehen.

Bördelrolle mit Rad (7) an die Hohlleiterinnenkante im Bereich der kleinen Ellipsenachse heranführen, von außen sichtbar durch den Stift (10) neben der entsprechenden Skala (11). Bördelvorgang durch Drehen des Griffes (12) durchführen. Er ist mit Erreichen des Skalenendes beendet.

Klappe aus dem Gerät entfernen und Bördelung überprüfen:

- keine Risse im Bördelkragen
- Bördelfläche ist glatt
- Bördelkragenbreite entspricht dem Ansatz der Afbangung

Hohlleiter aus der Klappe entfernen. Klappe und Gerät säubern und trocken lagern.

Montage der Armatur Fig.7

Bördelkragen sorgfältig entgraten und Bördelfläche entfetten. Afbangteil (3) mit




Fig.4




Fig.5




Fig.6




Fig.7

Preparing the flanging tool

Fig.5, Fig.6:

The flanging tool is delivered with inserted adaptor ring suitable for the Cu-thickness of waveguide E130 - E380 and a second ring for E 105. Check before use that the correct ring is mounted in the tool. Align the flanging roller to center position by turning the button (7) counter-clockwise to the stop. Lubricate the roller (8) with grease. Loosen the bolts (9). Slide flanging tool onto the flanging die, turn the tool clockwise up to the stop and tighten the bolts (9). Move the flanging roller close to the small ellipse axis of the waveguide by turning the button (7), while watching the position of the pin (10) next to the scale (11). Perform now the flanging by turning the grip (12) clockwise. At the end of the scale the flanging is completed.

Detach the die and check the quality of flanging:

- no cracks in the flange edge
- flange surface is plane and even
- flange is nearly as wide as the collar of the back end

Dismount waveguide from flanging die. Clean die and tool and keep it in dry storage.

Final Assembly, Fig.7:

Carefully debur the outer edge of flange. Degrease the flange surface. Slide the back end (3)

complete with the sealing (2) fully onto the flange. Mount the adaptor section (1) with back end (3) and tighten screws (crosswise).

Injection of Plast 2000 Fig.7:

Wrap up tightly and in several layers the gap between back end and jacket with tape. Screw Plast tube into the filling port (4). Tilt the termination downwards and slowly fill up with Plast. The back end is filled completely, when Plast comes out under all screw heads and in larger volume between the back end and the adaptor section. Remove tube and close port with plastic screw. Clean surplus Plast from termination.

Observe legend on tube!

For gas connection (e.g. a dehydrator) remove the gas inlet cover and install tube adapter.

Dichtung (2) an den Bördelkragen vorschieben und Übergangsteil (1) mit Afbangteil (3) verschrauben (kreuzweise).

Plast 2000 einspritzen, Fig. 7

Spalt zwischen Afbangteil und Mantel stramm mit Klebeband abwickeln. Plast Tube in die M9-Gewindebohrung schrauben (4), Armatur nach unten halten und Plast langsam in die Afbangung pressen. Die Afbangung ist gefüllt, wenn Plast unter allen Schraubenhöpfen und in großer Menge auf dem gesamten Umfang zwischen Afbangung und Übergangszone austritt. Tube entfernen und Öffnung mit Plastikschraube verschließen. Überschüssiges Plast abwischen.

Unbedingt Tubenbeschriftung beachten!

Zum Gasanschluß (z.B. an einem Energieleitungslüfter), die Gasanschlußabdeckung entfernen und den Schlauchadapter installieren.

Anmerkung: Antennensysteme sollten jährlich von qualifiziertem Personal überprüft werden, um die einwandfreie Montage, Wartung und den Zustand der Systemkomponenten sicherzustellen.

Notice: Antenna Systems should be inspected once a year by qualified personnel to verify proper installation, maintenance and condition of equipment.



| 部件名称/Component | 有毒有害物质或元素/Toxic or Hazardous Substances and Elements | | | | | |
|------------------|--|------|------|-----------|----------|------------|
| Name | 铅/Pb | 汞/Hg | 镉/Cd | 六价铬/Cr 6+ | 多溴联苯/PBB | 多溴二恶英/PBDE |
| 金属零件/metal parts | X | O | O | O | O | O |

产品在正常使用条件下,其环保使用期限才在此标识有效期内。/ The environmental protection use period is valid if the product is used as intended.