RFS

SC3   FEED
STD

1

Mounting ring

1

2

M5 x 25		X 4
5.3		X 4
A5		X 4
M4 x 16		X 2
A4		X 2

Vertex mounting plate — X 1

O ring — X 1

Basic feed — X 1

M4 x 20 — X 2
(For W71 = 4 screws)

O ring — X 1

G — Grease

2

M4 x 16		X 2
A4		X 2

G

5 Nm

30024265X

3

M4 x 20 — X 2

O ring

⚠ For W71 = 4 screws

2.5 Nm

G

⚠

G

4

M5x25		X 4
A5		X 4
5.3		X 4
O ring		

G

5 Nm

5

Polarization

M5 screws

±5°

-5° +5°

±5°

30024265X